

## 新华区新庄幼儿园监控系统

我方于2015年9月4日进场安装，经过15天试运行，于2015年9月14日完成系统建设，经双方验收出具以下清单：

| 一、主要设备验收情况 |              |    |     |                                     |                          |
|------------|--------------|----|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| 序号         | 名称           | 单位 | 数量  | 合格                                  | 不合格                      |
| 1          | 300万半球POE摄像头 | 台  | 21  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2          | 300万筒机POE摄像头 | 套  | 7   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3          | 摄像头专用支架      | 套  | 28  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4          | 32路8盘位录像机    | 台  | 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5          | 4T监控硬盘       | 块  | 16  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6          | 8口兆POE交换机    | 台  | 3   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7          | 4口POE交换机     | 台  | 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8          | 5口千兆交换机      | 台  | 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9          | 核心千兆交换机      | 台  | 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10         | 55寸拼接显示屏     | 台  | 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11         | 6U网络机柜       | 台  | 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12         | 不锈钢防水设备箱     | 台  | 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13         | 穿线配管         | m  | 500 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|    |      |   |     |                                     |                          |
|----|------|---|-----|-------------------------------------|--------------------------|
| 14 | 网线   | m | 800 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | 绝缘电线 | m | 100 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 二、系统安装整体情况

| 序号 | 名称       | 单位 | 数量 | 合格                                  | 不合格                      |
|----|----------|----|----|-------------------------------------|--------------------------|
| 16 | 综合布线情况   | 套  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | 显示是否正常   | 套  | 1  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | 显示是否清晰   |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | 查找监控记录   |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 配套辅材情况   |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | 设备安装是否牢固 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | 施工员工作态度  |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | 调试培训情况   |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## 三、维护维修部分情况

|    |          |  |  |                                     |                          |
|----|----------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 23 | 旧设备是否修复  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 24 | 旧网络修复完整  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | 拆除线路整洁性  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 损坏设备集中情况 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | 老设备运行情况  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

收方:



供方:



2015年9月14日